

### Модели датчиков МС20 и верхние пределы измерений

| Измеряемый параметр  | Модель | Верхний предел измерений    |  |
|----------------------|--------|-----------------------------|--|
|                      |        | кПа                         | МПа  |
| Избыточное давление  | 21     | 60; 100; 160; 250; 400; 600 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 |
| Разрежение           | 22     | 60; 100                     |  |
| Давление -разрежение | 23     | ±30; ±50; ±80               | -0,1 / +(0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4)                    |

По требованию заказчика датчики могут быть изготовлены с единицами давления кгс/м<sup>2</sup>, кгс/см<sup>2</sup>, бар и мбар.